

CARETA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE OPTECH

DESCRIPCIÓN

La Careta para Soldar Fotosensible OPTECH de STEELPRO ha sido diseñada pensando en la comodidad, seguridad y eficiencia del soldador profesional. Su diseño ergonómico brinda una protección integral del rostro y la visión, minimizando los riesgos comunes en tareas de soldadura como quemaduras, exposición a radiación infrarroja y proyección de partículas a alta y baja velocidad.

Nuestra careta esta equipada con un filtro automático fotosensible, esta careta detecta la radiación del arco eléctrico y ajusta automáticamente el nivel de oscurecimiento según la sombra seleccionada por el usuario. Una vez finaliza el proceso de soldadura, el lente vuelve rápidamente a su estado claro, garantizando visibilidad continua y mayor productividad.

Elaborada en termoplástico de alta calidad, cumple con las normas internacionales de seguridad y cuenta con certificaciones que garantizan su uso en entornos industriales exigentes.

Por estas razones somos los preferidos por la industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en material termoplástico de alta resistencia y flexibilidad.
- Área de visibilidad: 98 x 43 mm o (3.86" x 1.69").
- Visor automático con celdas fotosensibles.
- Posee celdas solares, no requieren baterías.
- Tiempo de oscurecimiento: 0.000033 seg.
- Regulador graduado, sensibilidad ajustable control de nivel 9 hasta nivel 13 de oscuridad.
- Protección UV/RI, hasta DIN 16 todo el tiempo.
- Resistencia al impacto Aislamiento eléctrico.
- Casquete regulable gravitacional.
- Selección de función: soldadura o perforación.
- Certificado: EN 379:2003 + A1 : 2009; EN 166:2001; EN 175:1997
- Peso neto: 521 gramos.
- Color: grafito

REFERENCIA

COD: [901809220333]

APLICACIONES

- Soldadura eléctrica. • Oxicorte. • Soldadura Autógena

EMPAQUE

Unidad

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección de la Careta para Soldar Fotosensible OPTECH diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario.

- Identifique el estado de la careta si presenta ruptura o perforaciones suspenda su uso.

- La mascara Optech no esta diseñada para proteger de artefactos explosivos o líquidos corrosivos.

-Recuerde identificar los riesgos de la actividad a ejecutar para así graduar el nivel de oscuridad requerida según el proceso

- Nunca ponga la mascara ni el filtro sobre superficies calientes.
- Temperatura de resguardo: -20° C ~ + 70° C (-4° F ~ 158° F).



RECOMENDACIONES DE USO

-Asegúrese de ajustar correctamente la Careta según la comodidad del usuario para evitar que durante la proyección de partículas y radiación este se suelte.

-Tenga presente que cualquier modificación a la Careta afecta las funciones del mismo.

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza de la careta con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza Ya que se deteriora la Careta y debilita sus funciones.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.